

INSTRUKCJA MONTAŻU

WENTYLATOR 19" 1U 4xWEN Z TERMOSTATEM

22.3005



- 1.** Instalację wentylatora w szafie rack rozpoczynamy od wstawienia w profile montażowe szafy 4 nakrętek w koszyczkach (po 2 szt na listwę [na wysokość 1U] wstawione na tej samej wysokości).
- 2.** Następnie przykręcamy do nich wentylator za pomocą śrub dołączonych do zestawu.
- 3.** W kolejnym kroku należy podłączyć wiatrak do zasilania i ustawić czujnik temperatury w pożądanym miejscu.
- 4.** Po zasileniu wentylatora, na jego wyświetlaczu pojawi się wstępnie ustawiona temperatura (powyżej której wiatrak rozpocznie chłodzenie), która po chwili zostanie zastąpiona temperaturą w miejscu pomiaru.
- 5.** Docelową temperaturę zmieniamy przy użyciu strzałek umieszczonych na wyświetlaczu. Po ustawieniu właściwej temperatury, ekran przez chwilę będzie ją wyświetlał i wróci do wskazywania temperatury w miejscu pomiaru a zadana wartość zostanie zapisana i zapamiętana.